

## 7.6.1 Der Sachverhalt zur Mitarbeitertat

Der Staatsanwalt warf dem EIU und 2 Bahnmeistern vor, dass es zum Unfall gekommen ist aufgrund einer nicht grenzfrei situierten Gleisisolierung (fehlerhaft situierter Isolierstoß)<sup>220</sup> im Bereich einer Weiche und dass das Unfallereignis gemäß den Ermittlungen des VAI sicher hätte vermieden werden können, wenn die vorgesehene Abnahmeprüfung nicht unterlassen worden wäre. So ist es aber durch den fehlerhaft situierter Isolierstoß sicherungstechnisch zur Gleisfreimeldung an den zuständigen Fahrdienstleiter gekommen, obwohl sich ein im Weichenbereich stehender Arbeitszug im Fahrraum eines Nachbargleises befand. Der Fahrdienstleiter sah aber aufgrund der Gleisfreimeldung kein Problem für einen ankommenden Schnellbahnzug und rechnete nicht mit einer Flankenfahrt (= Kollision) zwischen Schnellbahnzug und Arbeitszug. Er stellte für den Schnellbahnzug das betreffende Signal auf „Frei mit 40 km/h“. Daher fuhr der auf dem Nachbargleis des Arbeitszuges ankommende Schnellbahnzug ungebremst gegen den im lichten Raum der Weiche stehenden Arbeitszug.

Unfallsursache war also nicht ein „defektes Signal“, sondern ein fehlerhaft – nicht grenzfrei – verlegter Isolierstoß. Die Sicherungsanlage konnte nicht erkennen, dass die Weiche, die der Schnellbahnzug passieren musste, tatsächlich durch einen (Arbeits)Zug besetzt ist. Daher ließ die Sicherungsanlage die Stellung des Signals für den Schnellbahnzug zu.

## 7.6.2 Die verbandsrechtliche Dimension

Die verbandsrechtliche Dimension ist relativ einfach zu erfassen.

Die beiden Bahnmeister verursachten im Zuge der Bautätigkeit einen **technischen Fehler** am Isolierstoß. Die vorgenommenen Weichen- und Signalbauarbeiten sind wesentliche bauliche Änderungen. In einem solchen Fall ist gemäß **§ 37 ASchG iVm § 38 EisbAV** eine **Abnahmeprüfung** zwingend vorgesehen. Vor einer solchen Abnahmeprüfung ist die betroffene Teilstrecke nicht offen für den Zugverkehr.

Fehler wie der vorliegende werden im Zuge von Abnahmeprüfungen üblicherweise erkannt. Denn dazu dienen solche Prüfungen. Das EIU hat diese Abnahmeprüfung unterlassen.

### Die Verbandspflichtverletzungen

Hier liegt ein Verstoß gegen Arbeitnehmerschutzbestimmungen gesetzlicher und verordnungsmäßiger Art vor (ASchG, EisBAV).

### Risikoerhöhung durch Sorgfaltspflichtverletzung eines Entscheidungsträgers

Wie das VAI in seiner im Gerichtsakt aufliegenden Vorhaltung gegenüber dem EIU festhält, wäre bei

---

<sup>220</sup> Erklärung der Gleisisolierung/des Isolierstoßes in wikipedia zu Gleisfreimeldeanlage:

Ein Gleisstromkreis arbeitet mit einem Gleisabschnitt zusammen, in dem eine oder beide Schienen gegeneinander und gegen Erde isoliert sind. Die Gleisfreimeldeanlage gehört als Teil der Außenanlagen eines Stellwerks zu den Signalanlagen einer Eisenbahn. Sie dient dem Zweck, das Freisein der einzelnen Abschnitte (= Gleisstromkreise) des Fahrweges eines Zuges vor der Fahrtstellung des Hauptsignals festzustellen